

アドフレーム総合カタログ(2013.11版)記載内容訂正のご案内

お得意先各位

アドフレーム総合カタログ(2013.11版)におきまして訂正がございますのでお知らせいたします。皆様へご迷惑をお掛けしますこととお詫び申し上げますとともに本誌にて訂正とさせていただきます。また、弊社ホームページ上のWEBカタログはすべて訂正変更済みです。

三協立山株式会社 タテヤマアドバンス社 2014年2月

仕様表記の訂正

	本体ページ	商品名	誤	正
スタンド	P 37	ADO-930N矢印点滅	重量:22kg	27kg
		ADO-940N矢印点滅	重量:20kg	25kg
	P 38	ADO-920N点滅	重量:28kg	34kg
		ADO-930N点滅	重量:22kg	28kg
P 50	バリウエイト(大)	適応商品:AS,AW,ALシリーズ、 POシリーズ,RX-61,65	適応商品:AS,AW,ALシリーズ、 RX-61,65	
突出し	P 65	SSR-1509-II	重量:5kg	7kg
		SSR-9222-II	重量:65kg	69kg
ファサード	P 79	AD PACK 900	看板厚:160mm	170mm
	P 80	ウォールタイプ 180III-縦型(横開閉)	(H1,200×W4,000mmまで)	(H4,000×W1,200mmまで)

商品名の変更<大型サイン>

本体ページ	変更前	変更後
P 106・112	AXZ-4060A(ノックダウン)	AXZ-3760A(ノックダウン)
	AXZ-4080A(ノックダウン)	AXZ-3780A(ノックダウン)
	AXZ-40100A(ノックダウン)	AXZ-37100A(ノックダウン)


P.106  アイコンを削除。(チャーター出荷ではありません)

姿図の訂正<突出しサイン>

[P. 65]


SSR-1509-II

誤




正

- プラグ付コードの位置を訂正
- フレーム分解箇所の追記




SSR-9222-II

誤



正


- プラグ付コードの位置を訂正



姿図・構造図の訂正


(P. 66)

誤




正

- プラグ付コードの位置を訂正




(P. 70)

誤




正

- 蛍光灯ホルダー固定位置を訂正
- プラグ付コードの位置を訂正
- ブラケットの厚みを修正
- フレーム分解箇所を追記




誤




正

- アイボルトを追記
- ブラケット(箱脚)間の寸法を訂正
- ブラケット(箱脚)の厚みを修正
- ガラリを換気栓に訂正




誤



正


- アイボルト種別の訂正
- ガラリを換気栓に訂正



P.70記載

SSR-6222-IIとSSR-9222-IIのブラケット(箱脚)は共通です。
(SSR-6222-IIのブラケット及びブラケットカバー図は誤り、
SSR-9222-II ブラケット及びブラケットカバー図が正)

SSR-6222-II SSR-9222-II



価格表P.15・21 / ウォールタイプ130LED-II・180LED-II

コーナーユニットの鋭角(90°未満)の製作は不可の為、価格表内「~C89」列を削除します。

価格表P.66 / 室名札<価格の変更>

変更前

FTR10

商品コード

5102657

価格

¥ 13,000

変更後

FTR10

商品コード

5102657

価格

¥ 8,000